安徽凯泽新材料有限公司
突发环境事件应急演练方案

单　位：安徽凯泽新材料有限公司

编制人：[illegible]

审核人：[illegible]

批准人：[illegible]

环保部

一、演练目的

1、评估企业应急准备状态，发现其中的不足；

2、考查应急响应，明确指挥者后[redacted]

进入雨水管道，未流出厂区外

2、车间准备好此次演练所需的物资器材：个人防护用品、过滤式防毒面具、防护服、消防沙、防爆对讲机、警戒带、堵漏器具；

对资料收集及整理；

七、应急演练参与人员

根据演练项目及演练等级，参演人员为生产部人员

八、演练具体方案

1、观摩人员在评估人员的陪同下事先到达事故现场（4月20日16：00到达事故现场）

2、演练程序：

（1）生产叉车工发现污泥桶转移过程中泄露，并已流进附近的雨水井，发现人员立即向上级汇报，并立即在厂区内建立警戒线；

（2）明确事故类型，指挥部启动公司应急预案并下达应急指令；

（3）应急领取组立即领取充足人员，处置各项工具，通知救援人员进入现场；

（4）物资保障组提供防毒面具、铁锹、吨桶、吨袋等应急物资；

（5）抢险救援组立即检查通向事故水池的切断阀是否打开，雨

3、4 月 20 日 16：30 分，处理结束，并报告总指挥，总指挥发布命令：应急状态结束，解除警报。

九、演练评估与总结：

在演练结束，总指挥根据评估人员演练过程中收集和整理的资料，以及演习人员和总结会中获得的信息编写演练总结报告。对演练出现的问题进行充分研究，确定导致这问题的根本原因，纠正方法

（1）II级响应处置流程图



演练总结

预案名称：污泥泄露事故应急演练　　演练地点：RTO 北侧道路

组织部门：安环部　　总指挥：李松

演练时间：2024 年 04 月 20 日

预案适宜性充分性评审		适宜性：☑全部能够执行　☐执行过程不够顺利　☐明显不适宜 充分性：☑完全满足应急要求 ☐基本满足需要完善 ☐不充分，必须修改
	人员到位情况	☑迅速准确　☐基本按时到位 ☐个别人员不到位　☐重点部位人员不到位 ☐职责明确，操作熟练　☐职责明确，操作不够熟练 ☐[illegible]
演练	[illegible]	[illegible] 个人所示：☑全部人员按时到位 ☐个别人员按时不到位 ☐部分人员按时不到位
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

演练前讲解演练内容及应急响应步骤


网络真实时间: 2024年4月20日 下午4:10:16
2024年4月20日 下午4:10:16
33°36'36.621"N 116°32'39.114"E
韩村镇安徽凯泽新材料有限公司
淮北市

CS 扫描全能王

网络真实时间: 2024年4月20日 下午4:12:14

扫描全能王